


A graphic consisting of four squares arranged in a 2x2 grid. The top-left square is solid blue, while the other three are white with black outlines.

POUM

Santa Cristina d'Aro

ANNEX: INVENTARI D'HABITATGES EN SÒL NO URBANITZABLE

PAU
CD


Gener 2023

LLISTAT D'HABITATGES NO INCLOSOS EN EL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS				
nom	Núm. Inv.	Barri / Veinat	Situació	Referència Cadastral
Veinat de Bell-lloc (BE)				
Can Santiago	BE 01	Bell-lloc	Veinat de Bell-lloch 9	001900400DG93D0001WMM
Veinat de Bufaganyes (BF)				
Can Romeu	BF 01	Bufaganyes	Veinat de Bufaganyes, pol. 10 parc. 86	17192A010000860001JB
Casa guarda de Can Romeu	BF 02	Bufaganyes	Veinat de Bufaganyes, pol. 10 parc. 86	17192A010000860001JB
Can Langrée	BF 03	Bufaganyes	Veinat de Bufaganyes, pol. 10 parc. 84	001700800EG02G0001TO
Casa guarda Moli dels Frares	BF 04	Bufaganyes	Veinat de Bufaganyes 11	001700700EG02G0001LO
Can Palahi	BF 05	Bufaganyes	Veinat de Bufaganyes 23	001000100EG02G0001XO
Veinat de Bujonis (BJ)				
Can Roca	BJ 01	Bujonis	Veinat de Bufaganyes 24	17192A013000920001JM
Can Urbano / Casa dels Tords	BJ 02	Bujonis	Veinat de Bufaganyes 30	002200100EG02G0001ZO
Can Folgado	BJ 03	Bujonis	Veinat de Bufaganyes 31	001700600EG02G0001PO
Veinat de la Pedrera (PD)				
Masoveria del Mas Grill	PD 01	Pedrera	Veinat de Pedrera pol. 9 parc. 20	002100700EG03A0001QK
Veinat de Pedralta (PT)				
Can Beutick	PT 01	Pedralta	Passatge de Bujonis 2	17192A013001270001JX
Can Garcia	PT 02	Pedralta	Veinat de Bufaganyes pol. 13 parc. 85	17192A013000850001JP
Casa Mirilla	PT 03	Pedralta	Veinat de Bufaganyes 19	000100100EG02E0001GF
Veinat de Romanyà (RO)				
Can Poncet	RO 01	Romanyà de la Selva	Veinat de Romanyà 10	000400100DG93D0001UM
Can Fujol	RO 02	Romanyà de la Selva	Veinat de Romanyà 11	17192A002000190001JF
Casa	RO 03	Romanyà de la Selva	Vall Repòs 315 pol. 4 parcel·la 14	
Casa	RO 04	Romanyà de la Selva	Vall Repòs 287	17192A004000220001JZ
Casa	RO 05	Romanyà de la Selva	Vall Repòs 288	17192A004000230001JU
Casa Urb. Romanyà	RO 06	Romanyà de la Selva	C. Camí del Pi Gros 18	8636903DG9383N0001WU
Casa Urb. Romanyà	RO 07	Romanyà de la Selva	C. Vinya Vella 11	9035503DG9383N0001LA
Casa Urb. Romanyà	RO 08	Romanyà de la Selva	C. Vinya Vella 7 (9)	9035501DG9383N0001QA
Casa Urb. Romanyà	RO 09	Romanyà de la Selva	C. Mercè Rodoreda i Gurgui 5	9035801DG9383N0001DA
Casa Urb. Romanyà	RO 10	Romanyà de la Selva	C. Mercè Rodoreda i Gurgui 9	9035803DG9383N0001IA
Casa Urb. Romanyà	RO 11	Romanyà de la Selva	C. Josep Ma Camà i Codina 3	8835602DG9383N0001YU
Casa Urb. Romanyà	RO 12	Romanyà de la Selva	C. Josep Ma Camà i Codina 5	8835603DG9383N0001GU
Casa Urb. Romanyà	RO 13	Romanyà de la Selva	C. Josep Ma Camà i Codina 7	8835604DG9383N0001QU
Casa Urb. Romanyà	RO 14	Romanyà de la Selva	C. Camp Bosch 1	8835605DG9383N0001PU
Casa Urb. Romanyà	RO 15	Romanyà de la Selva	C. Mercè Rodoreda i Gurgui 14	8835607DG9383N0001TU
Casa Urb. Romanyà	RO 16	Romanyà de la Selva	C. Camp Bosch 3	8835606DG9383N0001LU
Casa Urb. Romanyà	RO 17	Romanyà de la Selva	C. Manel Cazorro 1	8932706DG9383S0001MG
Casa Urb. Romanyà	RO 18	Romanyà de la Selva	C. Manel Cazorro 5	8932704DG9383S0001TG
Casa Urb. Romanyà	RO 19	Romanyà de la Selva	C. Manel Cazorro 7	8932703DG9383S0001LG
Casa Urb. Romanyà	RO 20	Romanyà de la Selva	C. Suro del Rei 1	8932901DG9383S0001OG
Casa Urb. Romanyà	RO 21	Romanyà de la Selva	C. Suro del Rei 2	8830903DG9383S0001WG
Casa Urb. Romanyà	RO 22	Romanyà de la Selva	C. Roques Altes 2	8830908DG9383S0001QG
Casa Urb. Romanyà	RO 23	Romanyà de la Selva	C. Lluís Esteve 15	8830901DG9383S0001YG
Casa Urb. Romanyà	RO 24	Romanyà de la Selva	C. Roques Altes 1	8830906DG9383S0001UG
El Senyal Vell	RO 25	Romanyà de la Selva	C. Roques Altes 3	8830905DG9383S0001BG
Casa Urb. Romanyà	RO 26	Romanyà de la Selva	C. Lluís Esteve 2	8730415DG9383S0001WG
Casa Urb. Romanyà	RO 27	Romanyà de la Selva	C. Lluís Esteve 8	8730412DG9383S0001ZG
Casa Urb. Romanyà	RO 28	Romanyà de la Selva	C. Lluís Esteve 10	8730411DG9383S0001SG
Casa Urb. Romanyà	RO 29	Romanyà de la Selva	C. Lluís Esteve 14	8730416DG9383S0001AG
Casa Urb. Romanyà	RO 30	Romanyà de la Selva	C. Josep Ma Camà i Codina 29	8730408DG9383S0001SG
Casa Urb. Romanyà	RO 31	Romanyà de la Selva	C. Lluís Esteve 16	8730409DG9383S0001ZG
Casa Urb. Romanyà	RO 32	Romanyà de la Selva	C. Felix de Azua 1	8730405DG9383S0001IG
Casa Urb. Romanyà	RO 33	Romanyà de la Selva	C. Felix de Azua 3	8730404DG9383S0001XG
Casa Urb. Romanyà	RO 34	Romanyà de la Selva	C. Lluís Esteve 28	8730402DG9383S0001RG
Casa Urb. Romanyà	RO 35	Romanyà de la Selva	C. Felix de Azua 2	8530301DG9383S0001UG
Casa Urb. Romanyà	RO 36	Romanyà de la Selva	C. Felix de Azua 8	8530305DG9383S0001BG
Casa Urb. Romanyà	RO 37	Romanyà de la Selva	C. Felix de Azua 12	8530306DG9383S0001YG
Casa Urb. Romanyà	RO 38	Romanyà de la Selva	C. Felix de Azua 16	8530307DG9383S0001GG
Casa Urb. Romanyà	RO 39	Romanyà de la Selva	C. Josep Ma Camà i Codina 14	8732905DG9383S0001GG
Casa Urb. Romanyà	RO 40	Romanyà de la Selva	C. Josep Ma Camà i Codina 16	8732904DG9383S0001YG
Casa Urb. Romanyà	RO 41	Romanyà de la Selva	C. D'Hurtelbise 9	8732903DG9383S0001BG
Casa Urb. Romanyà	RO 42	Romanyà de la Selva	C. Josep Ma Camà i Codina 18	8732902DG9383S0001AG
Casa Urb. Romanyà	RO 43	Romanyà de la Selva	C. Josep Ma Camà i Codina 20	8732901DG9383S0001WG
Casa Urb. Romanyà	RO 44	Romanyà de la Selva	C. Camí del Pi Gros 11	8634105DG9383S0001QG
Casa Urb. Romanyà	RO 45	Romanyà de la Selva	C. Camí del Pi Gros 20	8636904DG9383N0001AU
Casa Urb. Romanyà	RO 46	Romanyà de la Selva	C. Camí del Pi Gros 7	8634103DG9383S0001YG
Casa Urb. Romanyà	RO 47	Romanyà de la Selva	C. Camí del Pi Gros 5	8634101DG9383S0001AG
Casa Urb. Romanyà	RO 48	Romanyà de la Selva	C. Camí del Pi Gros 3	8733204DG9383S0001YG
Casa Urb. Romanyà	RO 49	Romanyà de la Selva	C. D'Hurtelbise 8	8733202DG9383S0001AG
Casa Urb. Romanyà	RO 50	Romanyà de la Selva	C. Josep Ma Camà i Codina 2	8735605DG9383N0001KU
Casa Urb. Romanyà	RO 51	Romanyà de la Selva	C. Josep Ma Camà i Codina 8	8735602DG9383N0001FU
Casa Urb. Romanyà	RO 52	Romanyà de la Selva	C. D'Hurtelbise 2	8735601DG9383N0001TU
Casa Urb. Romanyà	RO 53	Romanyà de la Selva	C. D'Hurtelbise 4	8734801DG9383S0001IG
Casa Urb. Romanyà	RO 54	Romanyà de la Selva	C. Horta d'en Guító 5	8734803DG9383S0001EG
Casa Urb. Romanyà	RO 55	Romanyà de la Selva	C. Horta d'en Guító 4	8735101DG9383N0001IU
Casa Urb. Romanyà	RO 56	Romanyà de la Selva	C. Camí de la Feixa 3	8735102DG9383N0001JU
Veinat de Salom (SA)				
Can Kauff	SA 01	Salom	C. Salvador Duran 11	0595101EG0209N0001GM
Can Mas	SA 02	Salom	C. del Suro Gros 11	17192A00900050001JD
Can Mora	SA 03	Salom	Avda de les Mimoses	17192A009000490001JO

Can Morales	SA 04	Salom	C. del Suro Gros 2	17192A009000600001JI
Can Fernàndez	SA 05	Salom	C. Camí de la Mora 10	17192A009000900001JD
Can Trueta	SA 06	Salom	C. Camí de la Mora 22	17192A009002070001JM
Can Pujolar	SA 07	Salom	C. Camí de la Mora 19	17192A009000560001JX
Can Taberner	SA 08	Salom	C. Camí de la Mora 21	17192A009000540001JR
Ca la Pilar	SA 09	Salom	C. Camí de la Mora 23	17192A009000530001JK
Can Baldomer	SA 10	Salom	C. del Puig 10	17192A009001130001JM
Can Claramunt	SA 11	Salom	C. del Puig 11	17192A009001550001JJ
Can Bosch	SA 12	Salom	C. del Puig 13	17192A009000920001JI
Can Robert	SA 13	Salom	C. del Puig 16	17192A009000720001JB
Can Garriga	SA 14	Salom	C. del Puig 22	17192A009000680001JA
Can Zamora	SA 15	Salom	C. de Pedrells 5	17192A009001140001JO
Can Maresme	SA 16	Salom	C. de Pedrells 10	17192A009001150001JK
Can Vendrell	SA 17	Salom	C. de Pedrells 17	17192A009000800001JL
Can Calonge	SA 18	Salom	C. de Pedrells 16	17192A009000760001JP
Ca l'Schmidt	SA 19	Salom	C. de Pedrells 29	17192A009000450001JL
La Casa Grogà	SA 20	Salom	Sector Casa Grogà 4	1094910EG0219S0001AS
Casa al sector Casa Grogà	SA 21	Salom	Sector Casa Grogà 3	1094909EG0219S0001YS
Casa al sector Casa Grogà	SA 22	Salom	Sector Casa Grogà 1	1094907EG0219S0001AS
Casa al sector Casa Grogà	SA 23	Salom	Sector Casa Grogà 2	1094906EG0219S0001WS
Habitatge de Can Catrol	SA 24	Salom	C. de Pedrells 18	17192A009000810001JT
Ca la Noieta	SA 25	Salom	C. del Puig 9	17192A009000950001JS
Veinat de Camps de Santa Maria (SM)				
Casa Garcia Cano	SM 01	Camps de Santa Maria	Camps de Santa Maria 8	000701000EG02G0001UO
Can Barcelonà	SM 02	Camps de Santa Maria	Camps de Santa Maria 9	001100100EG02G0001RO
Casa Xavier Ferrer	SM 03	Camps de Santa Maria	Camps de Santa Maria 16	17192A010000080001JJ
Casa	SM 04	Camps de Santa Maria	Camps de Santa Maria pol. 10 parc. 6	17192A010000060000ZH
Casa	SM 05	Camps de Santa Maria	Camps de Santa Maria 5	0791702EG0209S0002DO
Can Deulofeu	SM 06	Camps de Santa Maria	Camps de Santa Maria 11	0991903EG0209S0001DI
Veinat de Solius (SO)				
Can Ferran Pi Joan	SO 01	Solius	Veinat de Solius 3	17192A014000620001JP
Can Tallades	SO 02	Solius	Veinat de Solius pol. 11 parc. 29	001500100DG92G0001QP
El Suro Gros	SO 03	Solius	Mas Patxot 1	001600200DG93D0001GM
Can Ferrer	SO 04	Solius	Veinat de Solius pol. 12 parc. 59	000300500DG92H0001GL
Can Gay de Montellà	SO 05	Solius	Veinat de Solius pol. 14 parc. 31	17192A014000310001JL
Casa Quietud	SO 06	Solius	Veinat de Solius 16	17192A014000120001JJ
Can Paretas o El Bell Repòs	SO 07	Solius	Veinat de Solius 25	000700500DG92H0001SL
Can Plaja	SO 08	Solius	Veinat de Solius pol. 11 parc. 28	17192A011000280001JB
el Turó	SO 09	Solius	Mas Patxot 3	002100200DG9380001WT
Els Rossinyols	SO 10	Solius	Mas Patxot 2	002100100DG9380001HT
Can Viader	SO 11	Solius	Veinat de Solius 5	17192A012000460001JT
Cal Petit	SO 12	Solius	Veinat de Solius pol. 11 parc. 51	17192A0110000510000HU
Can Callicó	SO 13	Solius	Veinat de Solius 28	8289612DG9288N0000SJ
Casa Alcalà	SO 14	Solius	Riera de Molinets 10	8289603DG9288N0000RJ
Casa Ott	SO 15	Solius	Urbanització Golf Costa Brava 181(B)	8585927DG9288N0000LJ
Can Pinoli	SO 16	Solius	Veinat de Solius 29	8289614DG9288N0000UJ
Veinat del Vilar				
Can Kumenius	VI 01	Vilar	Veinat del Vilar pol. 13 parc. 5	17192A013000050001JS
Casa guardes del mas Magraner	VI 02	Vilar	Veinat del Vilar 3	pol. 13 parc. 6
Can Bagudanch	VI 03	Vilar	Veinat del Vilar 2	17192A013001190001JM
Can Mota	VI 04	Vilar	Veinat del Vilar 10	002000100DG92H0001AL
Habitatge del Mas Mordanyac	VI 05	Vilar	Camí del Vilar, 7	17192A013001020000HA

Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

BE-01 Can Santiago Veïnat de Bell-lloch



1. Adreça : Veïnat de Bell-lloc 9

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per la carretera comarcal GIV 6613

3. Dades bàsiques

Època de construcció: mitjans dels seixanta del s. XX
Habitatge de planta baixa i pis amb un volum de planta baixa auxiliar.

Època última reforma: 2000

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat


Qualificació: N3.3a Valor natural i/o connector. Agrícola

Riscos : Proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Polígon: 6 Parcel·la: 43

Edificació: 001900400DG93D0001WM



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

BF-01 Can Romeu Veïnat de Bufaganyes



1. Adreça : Veïnat de Bufaganyes, pol. 10 parc. 86

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí públic que surt de la carretera C-250 de Girona a Sant Feliu de Guíxols

3. Dades bàsiques

Època de construcció:

Antiga masia rural que a la dècada dels anys noranta del segle XX, va ser totalment enderrocada i en el seu lloc es va bastir una edificació aïllada de planta baixa, pis i semisoterrani.

Època última reforma: 1991-1994

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.3b Valor natural i/o connector. Forestal

Riscos : Proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Polígon: 10 Parcel·la: 86

Edificació: 17192A010000860001JB



BF-02 Casa dels guardes de Can Romeu Veïnat de Bufaganyes



1. Adreça : Veïnat de Bufaganyes, pol. 10 parc. 86

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí públic que surt de la carretera C-250 de Girona a Sant Feliu de Guíxols

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1998

Habitatge de planta baixa destinat a la guarda de la finca de can Romeu

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.3b Valor natural i/o connector. Forestal

Riscos : Proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Polígon: 10 Parcel·la: 86

Edificació: 17192A010000860001JB



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

BF-03 Can Langrée Veïnat de Bufaganyes



1. Adreça : Veïnat de Bufaganyes, pol. 10 parc. 84

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí públic de Bufaganyes que surt de la carretera C-250 de Girona a Sant Feliu de Guíxols

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1978

Habitatge al costat de Can Provençal de planta baixa i semisoterrani. L'edificació inclou un casa pel guarda. En la parcel·la hi ha una piscina.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.3a Valor natural i/o connector. Agrícola

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Polígon: 10 Parcel·la: 84

Edificació: 001700800EG02G0001TO



BF-04 Casa guardes del Molí de Can Frares Veïnat de Bufaganyes



1. Adreça : Veïnat de Bufaganyes 11

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí públic de Bufaganyes que surt de la carretera C-250 de Girona a Sant Feliu de Guíxols

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1988

Habitatge de nova construcció de planta baixa que es va edificar pels guardes de la finca del Molí dels Frares.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.3a Valor natural i/o connector.

Agrícola

Riscos : Proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Polígon: 10 Parcel·la: 87

Edificació: 001700700EG02G0001LO



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

BF-05 Can Palahí Veïnat de Bufaganyes



1. Adreça : Veïnat de Bufaganyes 23

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per la carretera C-250 de Girona a Sant Feliu de Guíxols

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1975-1977

Habitatge de planta baixa i pis. En la parcel·la hi ha els coberts i hivernacles on es desenvolupa l'activitat de centre de jardineria.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge / Centre de jardineria

Estat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.3a Valor natural i/o connector. Agrícola

Riscos : Proximitat zona inundable

4. Referències cadastrals


Polígon: 10 Parcel·la: 51

Edificació: 001000100EG02G0001XO



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

BJ-01 Can Roca Veïnat de Bujonis



1. Adreça : Veïnat de Bufaganyes 24 (entre el terme de Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols)

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix des d'un camí privat de la urbanització Mas Trempat, o bé pel terme municipal de Sant Feliu de Guíxols.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 2001-2003

Antiga masia que va ser enderrocada i construïda de nou amb una tipologia actual. L'edifici consta de planta baixa i dues plantes pis.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.3a Valor natural i/o connector. Agrícola

Riscos : Proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Polígon: 13 Parcel·la: 92

Edificació: 17192A013000920001JM



BJ-02 Can Urbano / Casa dels Tords Veïnat de Bujonis



1. Adreça : Veïnat de Bufaganyes 30

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí de la Font del Pi que surt de la carretera C-250 de Girona a Sant Feliu de Guíxols o pel camí del Mas Trempat.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1980

Habitatge de planta baixa.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.3b Valor natural i/o connector.

Forestal

Riscos : Proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Polígon: 13 Parcel·la: 75

Edificació: 002200100EG02G0001ZO



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

BJ-03 Can Folgado Veïnat de Bujonis



1. Adreça : Veïnat de Bufaganyes 31

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix des del camí del Mas Trempat

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1980

Habitatge de planta baixa.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.3b Valor natural i/o connector.

Forestal **Riscos** : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Polígon: 13 Parcel·la: 67

Edificació: 001700600EG02G0001PO



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

PD-01 Masoveria del Mas Grill Veïnat de Pedrera



1. Adreça : Veïnat de Pedrera pol. 9 parc. 20

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix des del camí públic que prossegueix des de l'Avinguda de l'Església

3. Dades bàsiques

Època de construcció:

Construcció antiga que es va adequar com a habitatge dels masovers del mas Grill. L'edificació consta d'una planta baixa.

Època última reforma: 1970

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N1a Rústic. Agrícola

Riscos : Proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals

Polígon: 9 Parcel·la: 20

Edificació: 002100700EG03A0001QK



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

PT-01 Can Beutick Veïnat de Pedralta



1. Adreça : Passatge Bujonis 2

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí públic de Pedralta a Sant Feliu de Guíxols (dintre del terme de Sant Feliu)

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1997

Habitatge de planta baixa i planta semisotterrani contigu a la urbanització de Pedralta de Sant Feliu de Guíxols.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.3b Valor natural i/o connector. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Polígon: 13 Parcel·la: 127

Edificació: 17192A013001270001JX



PT-02 Can Garcia Veïnat de Pedralta



1. Adreça : Veïnat de Bufaganyes pol. 13 parc. 85

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí públic de Pedralta a Sant Feliu de Guíxols (dintre del terme de Sant Feliu)

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1989

Habitatge de planta baixa i planta semisotterrani contigu a la urbanització de Pedralta de Sant Feliu de Guíxols.

Es situa en la mateixa parcel·la cadastral que l'habitatge Mirilla (PT 03)

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat


Qualificació: N3.3b Valor natural i/o connector. Forestal

Riscos : Proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals




Polígon: 13 Parcel·la: 85

Edificació: 17192A013000850001JP



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

PT-03 Casa Mirilla Veïnat de Pedralta



1. Adreça : Veïnat de Bufaganyes 19

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí públic de Pedralta a Sant Feliu de Guíxols (dintre del terme de Sant Feliu)

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1973

Habitatge de planta baixa i pis proper a la urbanització Pedralta de Sant Feliu de Guíxols. En la parcel·la també s'ha construït tres volums auxiliars i una piscina.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.3b Valor natural i/o connector. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Polígon: 13 Parcel·la: 85

Edificació: 000100100EG02E0001GF

Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-01 Can Poncet Veïnat de Romanyà



1. Adreça : Veïnat de Romanyà 10

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí públic que va de Romanyà de la Selva a Puig d'Arques (la Bisbal).

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 2004

Habitatge de nova construcció després d'enderrocar la masia original de Can Poncet. L'edifici consta de planta baixa, pis i sotacoberta. En la parcel·la també hi ha una piscina a més d'una bassa.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Estat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1a PEIN les Gavarres. Agrícola


Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals

Polígon: 3 Parcel·la: 1
 Edificació: 000400100DG93D0001UM



RO-02 Can Pujol Veïnat de Romanyà



1. Adreça : Veïnat de Romanyà 11

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per la carretera comarcal GIV-6612 (Romanyà de la Selva a Calonge) poc abans d'arribar a la urbanització Vall Repòs.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 2001

Habitatge de nova construcció després d'enderrocar la masia original de Can Pujol. L'edifici consta de planta baixa i planta pis.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge


Estat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Polígon: 2 Parcel·la: 19
 Edificació: 17192A002000190001JF



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-03 Habitatges 315 de Vall Repòs Veïnat de Romanyà



1. Adreça : Habitatge 315 de Vall Repòs

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un camí públic que surt del camí de Can Llac a Calonge.

3. Dades bàsiques

Època de construcció:

Habitatge de planta baixa i pis.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1a PEIN les Gavarres. Agrícola

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Polígon: 4 Parcel·la: 14

Edificació: no consta en Cadastre



RO-04 Habitatge 287 de Vall Repòs Veïnat de Romanyà



1. Adreça : Habitatge 287 de Vall Repòs

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un camí públic que surt del camí de Can Llac a Calonge.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1985

Habitatge de planta baixa i una planta pis amb un garatge adossat al camí.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat


Qualificació: N3.1a PEIN les Gavarres. Agrícola

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Polígon: 4 Parcel·la: 22

Edificació: 17192A004000220001JZ



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-05 Habitatge 288 de Vall Repòs Veïnat de Romanyà



1. Adreça : Habitatge 288 de Vall Repòs

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un camí públic que surt del camí de Can Llac a Calonge.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1988
Habitatge de planta baixa i pis amb un garatge adossat al camí

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1a PEIN les Gavarres. Agrícola

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals

Polígon: 4 Parcel·la: 23

Edificació: 17192A004000230001JU



RO-06 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Camí del Pi Gros 18

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 2014
Expedient d'obres: 45/2005.ON / JGL 14.09.2006
Habitatge de planta baixa i pis, amb una piscina en la parcel·la.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Finca: 8636903DG9383N0000QY

Edificació: 8636903DG9383N0001WU



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-07 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C Vinya Vella 11

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 2008

Expedient: 38/2005.ON / JGL 27.10.2005

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge de planta baixa i pis, amb piscina i un volum de planta baixa auxiliar.

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Finca: 9035503DG9393N0000KP

Edificació: 9035503DG9393N0001LA



RO-08 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C Vinya Vella 7 (9)

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 2000

Expedient: 40/1990.ON / JGL 13.12.1990

Habitatge de planta baixa i pis, amb piscina.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres.

Forestal **Riscos :** proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Finca: 9035501DG9393N0000MP

Edificació: 9035501DG9393N0001QA



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-09 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C Mercè Rodoreda i Gurgui 5

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per la carretera de Romanyà i per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 2009

Expedient: 56/2005.ON / JGL 30.03.2006

Habitatge de planta baixa i pis, amb una piscina.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Finca: 9035801DG9393N0000SP

Edificació: 9035801DG9393N0001DA



RO-10 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C Mercè Rodoreda i Gurgui 9

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per la carretera de Romanyà i per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

Habitatge de planta baixa i pis, amb una piscina.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 2005

Expedient: 40/2003.ON / JGL 24.04.2004

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Finca: 9035803DG9393N0000UP

Edificació: 9035803DG9393N0001IA



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-11 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Josep Ma Cama i Codina 3

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per la carretera de Romanyà i pel camí de Bell-lloch a Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1973

Expedient: 83/1972.ON / JGL 15.12.1972

Habitatge de planta baixa amb un volum auxiliar adossat a mitgera de parcel·la.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat


Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Finca: 8835602DG9383N0000TY

Edificació: 8835602DG9383N0001YU



RO-12 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Josep Ma Cama i Codina 5

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per la carretera de Romanyà i pel camí de Bell-lloch a Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1973

Expedient: 17/1962.ON

Habitatge de planta baixa amb un volum auxiliar i piscina.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat


Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Finca: 8835603DG9383N0000FY

Edificació: 8835603DG9383N0001GU



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-13 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Josep Ma Cama i Codina 7

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí de Bell-lloch a Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1920
Habitatge de planta baixa, pis i sotacoberta amb piscina.

Època última reforma: 1962
Expedient: 25/1962.ON / JGL 25.12.1962

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat


Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals

Finca: 8835604DG9383N0000MY

Edificació: 8835604DG9383N0001QU



RO-14 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Camp Bosch 1

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí de Bell-lloch a Romanyà i per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1992

Expedient: 27/1991.ON / JGL 05.09.1991

Habitatge de planta baixa i pis, amb piscina

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Finca: 8835605DG9383N0000OY

Edificació: 8835605DG9383N0001PU



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-15 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C Mercè Rodoreda i Gurgui 14

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per la carretera de Romanyà i per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1990

Expedient: 5/1989.ON / JGL 22.02.1989

Habitatge de planta baixa amb piscina.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Finca: 8835607DG9383N0000RY

Edificació: 8835607DG9383N0001TU



RO-16 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Camp Bosch 3

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per la carretera de Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1991

Expedient: 4/1989.ON / JGL 22.02.1989

Habitatge de planta baixa

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Finca: 8835606DG9383N0000KY

Edificació: 8835606DG9383N0001LU



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-17 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Manel Cazurro 1

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per la carretera de Romanyà i per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1972

Expedient: 70/1973.ON / JGL 19.10.1973

Habitatge de planta baixa i semisoterrani, amb dos volums auxiliars i piscina

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Finca: 8932706DG9383S0000XF

Edificació: 8932706DG9383S0001MG



RO-18 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Manel Cazurro 5

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per la carretera de Romanyà i per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1980

Expedient: 61/1976.ON / JGL 12.05.1981

Habitatge de planta baixa i planta soterrani amb un volum auxiliar i piscina.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Finca: 8932704DG9383S0000RF

Edificació: 8932704DG9383S0001TG



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-19 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Manel Cazorro 7

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per la carretera de Romanyà i per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1974

Expedient: 21/1973.ON / JGL 18.05.1973

Habitatge de planta baixa i semisoterrani, amb un volum auxiliar i piscina.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat


Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Finca: 8932703DG9383S0000KF

Edificació: 8932703DG9383S0001LG



RO-20 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Suro del Rei 1

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 2009

Expedient: 22/2004.ON / JGL 13.01.2005

Habitatge de planta baixa

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Finca: 8932901DG9383S0000IF

Edificació: 8932901DG9383S0001OG



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-21 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Suro del Rei 2

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 2006

Expedient: 57/2005.ON / JGL 18.05.2006

Habitatge de planta baixa

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres.

Forestal **Riscos** : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals

Finca: 8830903DG9383S0000QF

Edificació: 8830903DG9383S0001WG



RO-22 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Roques Altes 2

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: pendent de finalitzar

Expedient: 86/2004.ON JGL 21.07.2005

Època última reforma:

Ús actual: -

Èstat de conservació: -


Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres.

Forestal **Riscos** : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Finca: 8830908DG9383S0001QG

Edificació:



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-23 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Lluís Esteva 15

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1972

Expedient: 48/1972.ON / JGL 20.10.1972

Habitatge de planta baixa, pis i sotacoberta, amb un volum auxiliar i piscina.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Finca: 8830901DG9383S0000YF

Edificació: 8830901DG9383S0001UG



RO-24 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Roques Altes 1

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1981

Expedient: 05/1978.ON / JGL 17.11.1978

Habitatge de planta baixa i pis.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Finca: 8830906DG9383S0000TF

Edificació: 8830906DG9383S0001YG



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-25 El Senyal Vell Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Roques Altes 3

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1978

Expedient: 38/1977.ON / JGL 17.06.1977

Habitatge de planta baixa amb un volum auxiliar i piscina.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Estat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal


Patrimoni: ET-012 Jardí del Senyal Vell

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Finca: 8830905DG9383S0000LF

Edificació: 8830905DG9383S0001BG



RO-26 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Lluís Esteva 2

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà i pel camí de Bell-lloch a Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1973

Expedient: 19/1967.ON

Habitatge de planta baixa i pis, amb piscina.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Estat de conservació: Habitable, bon estat


Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres.

Forestal **Riscos :** proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Finca: 8730415DG9383S0000QF

Edificació: 8730415DG9383S0001WG



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-27 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Lluís Esteva 8

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1979

Expedient: 58/1977.ON / JGL 19.08.1977

Habitatge de planta baixa i semisoterrani.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Finca: 8730412DG9383S0000BF

Edificació: 8730412DG9383S0001ZG



RO-28 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Lluís Esteva 10

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí de Bell-lloch a Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1972

Expedient: 17/1970.ON / JGL 19.07.1971

Habitatge de planta baixa i semisoterrani, amb un volum auxiliar i pista esportiva.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Finca: 8730411DG9383S0000AF

Edificació: 8730411DG9383S0001SG



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-29 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Lluís Esteva 14

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1972

Expedient: 58/2005.ON

Habitatge de planta baixa i planta semisoterrani, amb piscina..

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Finca: 8730416DG9383S0000PF

Edificació: 8730416DG9383S0001AG



RO-30 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Josep Ma Cama i Codina 29

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí de Bell-Iloch a Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 2002

Expedient: 53/1999.ON / JGL 08.11.2001

Habitatge de planta baixa i pis.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Finca: 8730408DG9383S0000AF

Edificació: 8730408DG9383S0001SG



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-31 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Lluís Esteva 16

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1980

Expedient 30/1977.ON / JGL 17.06.1977

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Finca: 8730409DG9383S0000BF

Edificació: 8730409DG9383S0001ZG



RO-32 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Felix de Azua 1

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà i pel camí de Bell-lloch a Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1981

Expedient: 43/1979.ON / JGL 26.02.1980

Habitatge de planta baixa.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Finca: 8730405DG9383S0000UF

Edificació: 8730405DG9383S0001IG



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-33 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Felix de Azua 3

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 2004

Expedient: 37/2001.ON / JGL 10.10.2002

Habitatge de planta baixa i pis.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Finca: 8730404DG9383S0000ZF

Edificació: 8730404DG9383S0001XG



RO-34 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Lluís Esteva 28

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 2010

Expedient: 59/2005.ON / JGL 14.09.2006

Habitatge de planta baixa i semisoterrani amb un volum auxiliar i piscina.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat


Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Finca: 8730402DG9383S0000EF

Edificació: 8730402DG9383S0001RG



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-35 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Felix de Azua 2

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà i pel camí de Bell-lloch a Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1972

Expedient: 20/1969.ON / JGL 07.11.1969

Habitatge de planta baixa i semisoterrani amb un petit volum auxiliar.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Finca: 8530301DG9383S0000YF

Edificació: 8530301DG9383S0001UG



RO-36 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Felix de Azua 8

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà i pel camí de Bell-lloch a Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1991

Expedient: 52/1989.ON / JGL 13.10.1989

Habitatge de planta baixa, sotacoberta i semisoterrani amb un volum auxiliar.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Finca: 8530305DG9383S0000LF

Edificació: 8530305DG9383S0001BG



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-37 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Félix de Azua 12

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà i pel camí de Bell-lloc a Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1989

Expedient: 41/1987.ON / JGL 12.08.1987

Habitatge de planta baixa i semisoterrani amb piscina.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos :

4. Referències cadastrals

Finca: 8530306DG9383S0000TF

Edificació: 8530306DG9383S0001YG



RO-38 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Félix de Azua 16

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà i pel camí de Bell-lloc a Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1977

Expedient: 96/1974.ON / JGL 20.12.1974

Habitatge de planta baixa, pis i semisoterrani.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos :

4. Referències cadastrals


Finca: 8530307DG9383S0000FF

Edificació: 8530307DG9383S0001GG



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-39 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà




1. Adreça : C. Josep Ma Cama i Codina 14


2. Accessibilitat a la finca
 S'accedeix pel camí de Bell-lloc a Romanyà.

3. Dades bàsiques
Època de construcció: 1973
 Expedient: 11/1970.ON / JGL 09.06.1970
 Habitatge de planta baixa i semisoterrani amb piscina.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal
Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals
 Finca: 8732905DG9383S0000FF
 Edificació: 8732905DG9383S0000GG



RO-40 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà




1. Adreça : C. Josep Ma Cama i Codina 16

2. Accessibilitat a la finca
 S'accedeix pel camí de Bell-lloc a Romanyà.



3. Dades bàsiques
Època de construcció: 1972
 Expedient: 38/1968.ON
 Habitatge de planta baixa i pis amb piscina.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal
Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals
 Finca: 8732904DG9383S0000TF
 Edificació: 8732904DG9383S0001YG



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-41 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. D'Hurtebise 9

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1977

Expedient: 75/1976.ON / JGL 17.12.1976

Habitatge de planta baixa i semisoterrani, amb volum auxiliar i piscina.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Estat de conservació: Habitable, bon estat


Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Finca: 8732903DG9383S0000LF

Edificació: 8732903DG9383S0001BG



RO-42 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Josep Ma Cama i Codina 18

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí de Bell-lloc a Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1972

Expedient: 22/1968.ON

Habitatge de planta baixa i semisoterrani, amb piscina.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Estat de conservació: Habitable, bon estat


Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Finca: 8732902DG9383S0000PF

Edificació: 8732902DG9383S0001AG



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-43 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Josep Ma Cama i Codina 20

2. Accessibilitat a la finca
S'accedeix pel camí de Bell-Iloch a Romanyà.

3. Dades bàsiques
Època de construcció: 1972
Habitatge de planta baixa i semisoterrani.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal
Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals
Finca: 8732901DG9383S0000QF
Edificació: 8732901DG9383S0001WG



RO-44 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Camí del Pi Gros 11

2. Accessibilitat a la finca
S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà

3. Dades bàsiques
Època de construcció: 2010
Expedient: 55/2005.ON / JGL 13.10.2006
Habitatge de planta baixa, pis i semisoterrani amb piscina.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal
Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals
Finca: 8634105DG9383S0000MF
Edificació: 8634105DG9383S0001QG



Edificació: 8634103DG9383S0001YG

Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-47 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Camí del Pi Gros 5

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 2013

Expedient: 54/2005.ON / 13.10.2006

Habitatge de planta baixa i semisoterrani amb piscina.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals

Finca: 8634101DG9383S0000PF

Edificació: 8634101DG9383S0001AG



RO-48 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Camí del Pi Gros 3

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1998

Expedient: 22/1985.ON / JGL 12.07.1985

Habitatge de planta baixa, pis i semisoterrani amb dos volums auxiliars i piscina.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Finca: 8733204DG9383S0000TF

Edificació: 8733204DG9383S0001YG



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-49 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. D'Hurtebise 8

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1981

Expedient: 10/1978.ON / JGL 17.02.1978

Habitatge de planta baixa i semisoterrani

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Finca: 8733202DG9383S0000PF

Edificació: 8733202DG9383S0001AG



RO-50 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Josep Ma Cama i Codina 2

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1977

Expedient: 47/1976.ON / JGL 19.11.1976

Habitatge de planta baixa i pis.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Finca: 8735605DG9383N0000JY

Edificació: 8735605DG9383N0001KU



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-51 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà




- 1. Adreça :** C. Josep Ma Cama i Codina 8
- 2. Accessibilitat a la finca**
S'accedeix pel camí de Bell-Iloc a Romanyà.

- 3. Dades bàsiques**
Època de construcció: 1972
 Expedient: 18/1963.ON
 Habitatge de planta baixa.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Estat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal
Riscos : proximitat àrea boscosa

- 4. Referències cadastrals**
 Finca: 8735602DG9383N0000DY
 Edificació: 8735602DG9383N0001FU




RO-52 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



- 1. Adreça :** C. D'Hurtebise 2
- 2. Accessibilitat a la finca**
S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà i pel camí de Bell-Iloc a Romanyà.


- 3. Dades bàsiques**
Època de construcció: 1966
 Expedient: 35/968.ON
 Habitatge de planta baixa i semisoterrani
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Estat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal
Riscos : proximitat àrea boscosa

- 4. Referències cadastrals**
 Finca: 8735601DG9383N0000RY
 Edificació: 8735601DG9383N0001TU



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-53 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. D'Hurtebise 4

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1983

Expedient: 46/1978.ON / JGL 7.11.1978

Habitatge de planta baixa i semisoterrani.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat


Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Finca: 8734801DG9383S0000UF

Edificació: 8734801DG9383S0001IG



RO-54 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Horta d'en Guitó 5

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1980

Expedient: 73/1979.ON / JGL 26.02.1980

Habitatge de planta baixa i semisoterrani amb un volum auxiliar i piscina.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Finca: 8734803DG9383S0000WF

Edificació: 8734803DG9383S0001EG



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

RO-55 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Horta d'en Guitó 4

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1980

Expedient: 95/1974.ON / JGL 20.12.1974

Habitatge de planta baixa i semisoterrani.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat


Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Finca: 8735101DG9383N0000UY

Edificació: 8735101DG9383N0001IU



RO-56 Habitatge en Urb. Romanyà Veïnat de Romanyà



1. Adreça : C. Camí de la Feixa 3

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un vial públic de l'antiga Urbanització Romanyà.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1986

Expedient: 07/1984.ON / JGL 14.02.1984

Habitatge de planta baixa i pis amb piscina.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat


Qualificació: N3.1b PEIN les Gavarres. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Finca: 8735102DG9383N0000HY

Edificació: 8735102DG9383N0001JU



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

SA-01 Can Kauff Veïnat de Salom



1. Adreça : C. Mn Salvador Duran 11


2. Accessibilitat a la finca
 S'accedeix pel carrer Mn Salvador Duran

3. Dades bàsiques
Època de construcció: 1975
 Habitatge aïllat de planta baixa. A la fina hi ha un porxo aïllat amb uns vestidors i davant una piscina.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N1a Rústic. Agrícola
Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals
 Finca: 0595101EG0209N0000FX
 Edificació: 0595101EG0209N0001GML



SA-02 Can Mas Veïnat de Salom



1. Adreça : C. del Suro Gros 11

2. Accessibilitat a la finca
 S'accedeix pel carrer del Suro Gros.


3. Dades bàsiques
Època de construcció: 1967
 Habitatge aïllat de planta baixa. A la part posterior hi ha un volum de planta baixa destinat a garatge.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N1a Rústic. Agrícola
Riscos : proximitat zona inundable

4. Referències cadastrals
 Pol. 9 Parc. 55
 Edificació: 17192A009000550001JD



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

SA-03 Can Mora Veïnat de Salom



1. Adreça : Avda de les Mimoses

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí de les Teules (Avda de les Mimoses)

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1982

Habitatge aïllat de planta baixa i pis. En la part posterior i ha un magatzem agrícola de planta baixa, i part en planta pis.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Estat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N1b Rústic. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Polígon: 9 Parcel·la: 49

Edificació: 17192A009000490001JO



SA-04 Can Morales Veïnat de Salom



1. Adreça : C. del Suro Gros 2

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel carrer del camí de la Mora.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1975

Habitatge aïllat de planta baixa i pis, amb un volum aïllat de planta baixa destinat a garatge.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Estat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N1a Rústic. Agrícola

Riscos :

4. Referències cadastrals


Polígon: 9 Parcel·la: 60

Edificació: 17192A009000600001JI



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

SA-05 Can Fernández Veïnat de Salom




1. **Adreça :** C. Camí de la Mora 10
2. **Accessibilitat a la finca**
S'accedeix pel carrer camí de la Mora

3. **Dades bàsiques**
Època de construcció: 1981
 Habitatge aïllat de planta baixa i pis. La finca disposa d'una piscina i un frontó
Època última reforma: 1990
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N1a Rústic. Agrícola
Riscos : proximitat zona inundable

4. **Referències cadastrals**
 Polígon: 9 Parcel·la: 90
 Edificació: 17192A009000900001JD



SA-06 Can Trueta Veïnat de Salom



1. **Adreça :** C. Camí de la Mora 22
2. **Accessibilitat a la finca**
S'accedeix pel carrer camí de la Mora


3. **Dades bàsiques**
Època de construcció: 1966
 Habitatge aïllat de planta baixa.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N1a Rústic. Agrícola
Riscos :

4. **Referències cadastrals**
 Polígon: 9 Parcel·la: 207
 Edificació: 17192A009002070001JM



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

SA-07 Can Pujolar Veïnat de Salom



- 1. Adreça :** C. Camí de la Mora 19
- 2. Accessibilitat a la finca**
S'accedeix pel carrer camí de la Mora

- 3. Dades bàsiques**
Època de construcció: 1978
 Habitatge aïllat de planta baixa i pis.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N1a Rústic. Agrícola
Riscos : proximitat zona inundable

- 4. Referències cadastrals**
 Polígon: 9 Parcel·la: 56
 Edificació: 17192A009000560001JX



SA-08 Can Taberner Veïnat de Salom



- 1. Adreça :** C. Camí de la Mora 21
- 2. Accessibilitat a la finca**
S'accedeix pel carrer camí de la Mora

- 3. Dades bàsiques**
Època de construcció: 1975
 Habitatge aïllat de planta baixa i pis. Al fons de la parcel·la hi ha un volum de planta baixa destinat a garatge.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N1a Rústic. Agrícola
Riscos : proximitat zona inundable

- 4. Referències cadastrals**
 Polígon: 9 Parcel·la: 54
 Edificació: 17192A009000540001JR



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

SA-09 Ca la Pilar Veïnat de Salom



1. Adreça : C. Camí de la Mora 23


2. Accessibilitat a la finca
 S'accedeix pel carrer camí de la Mora

3. Dades bàsiques
Època de construcció: 1971
 Habitatge aïllat de planta baixa. Al fons de la parcel·la hi ha una petita construcció.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N1a Rústic. Agrícola
Riscos : proximitat àrea boscosa i a zona inundable

4. Referències cadastrals
 Polígon: 9 Parcel·la: 53
 Edificació: 17192A009000530001JK



SA-10 Can Baldomer Veïnat de Salom



1. Adreça : C. del Puig 10

2. Accessibilitat a la finca
 S'accedeix pel carrer del Puig.


3. Dades bàsiques
Època de construcció: 1975
 Habitatge aïllat de planta baixa i semisoterrani. Disposa d'una piscina i un cobert per a vestidors i barbacoa.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N1a Rústic. Agrícola
Riscos :

4. Referències cadastrals
 Polígon: 9 Parcel·la: 113
 Edificació: 17192A009001130001JM



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

SA-11 Can Claramunt Veïnat de Salom



1. Adreça : C. del Puig 11

2. Accessibilitat a la finca
S'accedeix pel carrer del Puig

3. Dades bàsiques


Època de construcció: 1982
Habitatge aïllat de planta baixa i pis. En la finca també hi ha un cobert barbacoa.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N1a Rústic. Agrícola
Riscos :

4. Referències cadastrals

Polígon: 9 Parcel·la: 155
Edificació: 17192A009001550001JJ



SA-12 Can Bosch Veïnat de Salom



1. Adreça : C. del Puig 13

2. Accessibilitat a la finca
S'accedeix pel carrer del Puig.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1974
Habitatge aïllat de planta baixa i pis al costat del Mas Bosch (SA-19 del Catàleg de Masies i Cases rurals)
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N1a Rústic. Agrícola
Riscos :


4. Referències cadastrals

Polígon: 9 Parcel·la: 92
Edificació: 17192A009000920001JI



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

SA-13 Can Robert Veïnat de Salom



1. Adreça : C. del Puig 16

2. Accessibilitat a la finca
 S'accedeix pel carrer del Puig

3. Dades bàsiques

Època de construcció:

Antiga casa rural totalment reformada i ampliada de planta baixa i pis. En el fons de la parcel·la amb accés pel carrer Pedrells hi ha un volum aïllat de planta baixa destinat a garatge, també hi ha una piscina.

Època última reforma: anys setanta i noranta del s. XX

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N1a Rústic. Agrícola

Riscos :


4. Referències cadastrals

Polígon: 9 Parcel·la: 72

Edificació: 17192A009000720001JB



SA-14 Can Garriga Veïnat de Salom



1. Adreça : C. del Puig 22

2. Accessibilitat a la finca
 S'accedeix pel carrer del Puig

3. Dades bàsiques

Època de construcció:

Antiga masia totalment reformada i ampliada de planta baixa, dues plantes pis i planta semisoterrani. En la parcel·la també hi ha una piscina.

Època última reforma: 1988

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N1a Rústic. Agrícola

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Polígon: 9 Parcel·la: 68

Edificació: 17192A009000680001JA



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

SA-15 Can Zamora Veïnat de Salom



1. Adreça : C de Pedrells 5

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí de can Torrelletes (carrer de Pedrells)

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1975

Habitatge aïllat de planta baixa i semisoterrani. La parcel·la disposa de piscina.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N1a Rústic. Agrícola

Riscos :


4. Referències cadastrals

Polígon: 9 Parcel·la: 114

Edificació: 17192A009001140001JO



SA-16 Can Maresme Veïnat de Salom



1. Adreça : C. de Pedrells 10

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí de can Torrelletes (carrer de Pedrells)

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1976

Habitatge aïllat de planta baixa.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N1a Rústic. Agrícola

Riscos :

4. Referències cadastrals


Polígon: 9 Parcel·la: 115

Edificació: 17192A009001150001JK



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

SA-17 Can Vendrell Veïnat de Salom



1. Adreça : C de Pedrells 17

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí de can Torrelletes (carrer del Pedrells)

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1978

Habitatge aïllat de planta baixa i pis.

Època última reforma:

Ús actual: Dos habitatges

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N1a Rústic. Agrícola

Riscos :


4. Referències cadastrals

Polígon: 9 Parcel·la: 80

Edificació: 17192A009000800001JL



SA-18 Can Calonge Veïnat de Salom



1. Adreça : C. de Pedrells 16

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel carrer del Pedrells.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1970

Habitatge aïllat de planta baixa i pis. La parcel·la disposa d'una piscina.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N1a Rústic. Agrícola

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Polígon: 9 Parcel·la: 76

Edificació: 17192A009000760001JP



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

SA-19 Ca l'Schmidt Veïnat de Salom



1. Adreça : C de Pedrells 29

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí de can Torrelletes (carrer de Pedrells)

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1978

Habitatge aïllat de planta baixa i pis.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N1b Rústic. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Polígon: 9 Parcel·la: 45

Edificació: 17192A009000450001JL



SA-20 Casa Gropa Veïnat de Salom



1. Adreça : Sector Casa Gropa 4

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí de la Casa Gropa.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1974

Habitatge aïllat de planta baixa i pis, amb un volum auxiliar adossat a límit de parcel·la.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N1a Rústic. Agrícola

Riscos :

4. Referències cadastrals


Finca: 1094910EG0219S0000PA

Edificació: 1094910EG0219S0001AS



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

SA-21 Casa Veïnat de Salom



1. Adreça : Sector Casa Groga 3


2. Accessibilitat a la finca
 S'accedeix pel camí de la Casa Groga.

3. Dades bàsiques
Època de construcció: 1982
 Habitatge aïllat de planta baixa i pis amb un volum auxiliar a fons de parcel·la, i piscina.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N1a Rústic. Agrícola
Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals
 Finca: 1094909EG0219S0000TA
 Edificació: 1094909EG0219S0001YS



SA-22 Casa Veïnat de Salom



1. Adreça : Sector Casa Groga 1

2. Accessibilitat a la finca
 S'accedeix pel camí de la Casa Groga.


3. Dades bàsiques
Època de construcció: 1970
 Habitatge aïllat de planta baixa amb piscina.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N1a Rústic. Agrícola
Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals
 Finca: 1094907EG0219S0000PA
 Edificació: 1094907EG0219S0001AS



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

SA-23 Casa Veïnat de Salom



1. Adreça : Sector Casa Groga 2


2. Accessibilitat a la finca
 S'accedeix pel carrer de Quintà (sòl urbà).

3. Dades bàsiques
Època de construcció: 1982
 Habitatge aïllat de planta baixa i dues plantes pis, amb dos volums auxiliars.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N1a Rústic. Agrícola
Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals
 Finca: 1094906EG0219S0000QA
 Edificació: 1094906EG0219S0001WS



SA-24 Habitatge de Can Catrol Veïnat de Salom



1. Adreça : Carrer de Pedrells, 18

2. Accessibilitat a la finca
 S'accedeix pel carrer de Pedrells


3. Dades bàsiques
Època de construcció: 1988
 Habitatge adossat al mas de Can Catrol (SA-30), de planta baixa, planta pis i sotacoberta.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N1a Rústic. Agrícola
Riscos :

4. Referències cadastrals
 Finca: 17192A009000810000HR
 Edificació: 17192A009000810001JT



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

SA-25 Ca la Noieta Veïnat de Salom



1. Adreça : Carrer del Puig 9

2. Accessibilitat a la finca
S'accedeix pel carrer del Puig

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1987

Habitatge aïllat de planta baixa amb un aparcament situat al sud. Es situa a la finca de Cal Noieta (SA 16) del Catàleg de Masies i Cases Rurals

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N1a Rústic. Agrícola

Riscos :

4. Referències cadastrals

Finca: 17192A009000950000HA

Edificació: 17192A009000950001JS



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

SM-01 Casa Garcia Cano Veïnat Camps de Santa Maria




1. Adreça : Camps de Santa Maria 8

2. Accessibilitat a la finca
 S'accedeix pel camí ral de Castell d'Aro

3. Dades bàsiques
Època de construcció: 1965
 Edifici destinat a magatzem en planta baixa i habitatge en planta primera
Època última reforma: 2016
Ús actual: Habitatge i magatzem de construcció
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N1a Rústic. Agrícola
Riscos :

4. Referències cadastrals
 Polígon: 10 Parcel·la: 43
 Edificació: 000701000EG02G0001UO



SM-02 Can Barcelona Veïnat Camps de Santa Maria



1. Adreça : Camps de Santa Maria 9

2. Accessibilitat a la finca
 S'accedeix pel camí ral de Sant Feliu de Guíxols


3. Dades bàsiques
Època de construcció: 1984
 Habitatge de planta baixa i pis, amb un volum auxiliar i piscina.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N1a Rústic. Agrícola
Riscos :

4. Referències cadastrals
 Polígon: 10 Parcel·la: 37
 Edificació: 001100100EG02G0001RO



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural


SM-03 Casa X. Ferrer Veïnat Camps de Santa Maria




1. **Adreça :** Camps de Santa Maria 16
2. **Accessibilitat a la finca**
S'accedeix pel camí ral de Sant Feliu de Guíxols
3. **Dades bàsiques**
Època de construcció: 2014
 Habitatge de planta baixa i pis.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N1a Rústic. Agrícola
Riscos :
4. **Referències cadastrals**
 Polígon: 10 Parcel·la: 8
 Edificació: 17192A010000080001JJ



SM-04 Habitatge Veïnat Camps de Santa Maria




1. **Adreça :** Camps de Santa Maria pol. 10 parc. 6
2. **Accessibilitat a la finca**
S'accedeix pel camí ral de Sant Feliu de Guíxols
3. **Dades bàsiques**
Època de construcció: 1986
 Habitatge de planta baixa amb un volum auxiliar i petita bassa.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N1a Rústic. Agrícola
Riscos :
4. **Referències cadastrals**
 Polígon: 10 Parcel·la: 6
 Edificació: 17192A010000060000HZ



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

SM-05 Habitatge Veïnat Camps de Santa Maria




- 1. Adreça :** Camps de Santa Maria 5
- 2. Accessibilitat a la finca**
S'accedeix per la via del Carrilet (Via Verda)

- 3. Dades bàsiques**
Època de construcció: 1982
 -Edifici amb un magatzem en planta baixa i habitatge en planta primera
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N1a Rústic. Agrícola
Riscos :

- 4. Referències cadastrals**
 Finca: 0791702EG0209S0000AU
 Edificació: 0791702EG0209S0002DO
 0791702EG0209S0001SI
 Divisió horitzontal



SM-06 Can Deulofeu Veïnat Camps de Santa Maria



- 1. Adreça :** Camps de Santa Maria 11
- 2. Accessibilitat a la finca**
S'accedeix pel camí ral de Castell d'Aro

- 3. Dades bàsiques**
Època de construcció: 1980
 Habitatge de planta baixa i pis.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N1a Rústic. Agrícola
Riscos : proximitat àrea boscosa i zona inundable

- 4. Referències cadastrals**
 Finca: 0991903EG0209S0000SU
 Edificació: 0991903EG0209S0001DI



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

SO-01 Can Ferran Pijoan Veïnat de Solius



1. Adreça : Veïnat de Solius 3

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per la carretera C-250z de Girona a Sant Feliu de Guíxols.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1965

Habitatge de planta baixa.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N1a Rústic. Agrícola

Patrimoni: AR 42 Jaciment Menhir de la Pedrafitja

Riscos :


4. Referències cadastrals

Polígon: 14 Parcel·la: 62

Edificació: 17192A014000620001JP



SO-02 Can Tallades Veïnat de Solius



1. Adreça : Veïnat de Solius pol. 11 parc. 29

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí de Can Tallades que surt del camí que condueix fins a l'abocador.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: s. XVIII

Masia de començament de segle XVIII, amb tipologia pròpia de construcció agrària catalana, amb reformes i ampliació realitzades durant el anys vuitanta del segle XX (1981-82). Conserva la seva estructura original i torre de guaita, si bé a patit moltes transformacions. L'edifici consta de planta baixa i pis.

Època última reforma: 1982

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.3a Valor natural i/o connector.Agrícola

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Polígon: 11 Parcel·la: 29

Edificació: 001500100DG92G0001QP



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

SO-03 El Suro Gros Veïnat de Solius



1. Adreça : Mas Patxot 1

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí vell de Solius a Sant Feliu.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1981

Habitatge de planta baixa amb un volum auxiliar i piscina.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat


Qualificació: N3.3b Valor natural i/o connector. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Polígon: 12 Parcel·la: 1

Edificació: 001600200DG93D0001GM



SO-04 Can Ferrer Veïnat de Solius



1. Adreça : Veïnat de Solius pol. 12 parc. 59

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí que porta a Can Pijoan, i surt de la carretera comarcal GIV 6611.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1950

Habitatge de planta baixa i pis amb un volum auxiliar. En la part posterior de l'edificació hi ha una bassa.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.3b Valor natural i/o connector. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Polígon: 12 Parcel·la: 59

Edificació: 000300500DG92H0001GL



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

SO-05 Can Gay de Montellà Veïnat de Solius



1. Adreça : Veïnat de Solius po. 14 parc. 31

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un camí privat, a partir del camí públic que va del Mas Pla de Solius a la urbanització Golf Costa Brava.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1988

Habitatge de planta baixa, pis i sotacoberta, amb un volum auxiliar al costat de la piscina.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Estat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N2b Forestal de valor

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Polígon: 14 Parcel·la: 31

Edificació: 17192A014000310001JL



SO-06 Casa Quietud Veïnat de Solius



1. Adreça : Veïnat de Solius 16

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí de Solius a Quatre Camins.

3. Dades bàsiques

Època de construcció:

Habitatge de planta baixa amb una petita piscina al fons de parcel·la.

Època última reforma: 1970

Ús actual: Habitatge

Estat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.2b PEIN Cadiretes. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Polígon: 14 Parcel·la: 12

Edificació: 17192A014000120001JJ



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

SO-07 Can Paretès / el Bell Repòs Veïnat de Solius



1. Adreça : Veïnat de Solius 25


2. Accessibilitat a la finca
S'accedeix pel camí de Solius a Quatre Camins.

3. Dades bàsiques
Època de construcció: 1977
Habitatge de planta baixa i semisoterrani.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N3.2b PEIN Cadiretes. Forestal
Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals
Polígon: 14 Parcel·la: 13
Edificació: 000700500DG92H0001SL



SO-08 Can Plaja Veïnat de Solius



1. Adreça : Veïnat de Solius pol. 11 parc. 28

2. Accessibilitat a la finca
S'accedeix pel camí de Can Tallades que surt del camí que condueix fins a l'abocador.


3. Dades bàsiques
Època de construcció: 1982
Habitatge de planta baixa i una planta pis amb piscina.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N3.3a Valor natural i/o connector.Agrícola
Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals
Polígon: 11 Parcel·la: 28
Edificació: 17192A011000280001JB



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

SO-09 El Turó Veïnat de Solius



1. Adreça : Mas Patxot 3

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí de les Muntanyes de Can Reixach.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1985

Habitatge de planta baixa.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat


Qualificació: N3.3b Valor natural i/o connector. Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Polígon: 11 Parcel·la: 47

Edificació: 002100200DG93B0001WT



SO-10 Els Rossinyols Veïnat de Solius



1. Adreça : Mas Patxot 2

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí de les Muntanyes de Can Reixach.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1983

Habitatge de planta baixa amb piscina. En la parcel·la també hi ha una petita bassa.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.3b Valor natural i/o connector.


Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Polígon: 11 Parcel·la: 46

Edificació: 002100100DG93B0001HT



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

SO-11 Can Viader Veïnat de Solius



1. Adreça : Veïnat de Solius 5

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix des del camí vell de Solius a Girona

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 2004

Habitatge de planta baixa i una planta pis amb piscina.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.3a Valor natural i/o connector. Agrícola

Riscos :


4. Referències cadastrals

Polígon: 12 Parcel·la: 46

Edificació: 17192A012000460000HR



SO-12 Cal Petit Veïnat de Solius



1. Adreça : Veïnat de Solius Pol. 11 parcel·la 51

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix des d'un camí que surt de l'accés al Dipòsit controlat de Runes Mas Patxot.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: al voltant de l'any 2000
Habitatge.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N3.3b Valor natural i/o connector.

Forestal

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Polígon: 11 Parcel·la: 51

Edificació: 17192A011000510000HU

Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

SO-13 Can Callicó Veïnat de Solius



1. Adreça : Veïnat de Solius 28

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix des d'un camí que deriva del camí ral de Solius a Sant Feliu de Guíxols.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1975

Habitatge de planta baixa i una planta pis amb pista de tennis, piscina i un cobert.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N2a Agrícola de valor

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals

Finca : 8289612DG9288N0000SJ

Edificació: 8289612DG9288N0001DK



SO-14 Casa Alcalà Veïnat de Solius



1. Adreça : Veïnat de Solius (Riera de Molinets 10)

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix des d'un camí que deriva del camí ral de Solius a Sant Feliu de Guíxols.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1994

Habitatge de planta baixa amb piscina i dos coberts.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N2a Agrícola de valor

Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals


Finca : 8289603DG9288N0000RJ

Edificació: 8289603DG9288N0001TK



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural


SO-15 Casa Ott Veïnat de Solius




- 1. Adreça :** Urbanització Golf Costa Brava 181(B)
- 2. Accessibilitat a la finca**
S'accedeix des de la Urbanització Golf Costa Brava.
- 3. Dades bàsiques**
Època de construcció: 1972
 Habitatge de planta baixa i una planta pis amb piscina i un cobert.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N1b Rústic. Forestal
Riscos : proximitat àrea boscosa
- 4. Referències cadastrals**
 Finca : 8585927DG9288N0000LJ
 Edificació: 8585927DG9288N0001BK



SO-16 Can Pinoli Veïnat de Solius



- 1. Adreça :** Veïnat de Solius 29
- 2. Accessibilitat a la finca**
S'accedeix des d'un camí que deriva del camí de Solius a Tossa
- 3. Dades bàsiques**
Època de construcció: 1988
 Habitatge de planta baixa i un pis amb piscina.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N2b Forestal de valor
Riscos : proximitat àrea boscosa
- 4. Referències cadastrals**
 Finca : 8289614DG9288N0000UJ
 Edificació: 8289614DG9288N0001IK



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

VI-01 Can Kumenius Veïnat del Vilar



1. Adreça : Veïnat del Vilar pol. 13 parc. 5

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí ral de Solius a Sant Feliu de Guíxols.

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1979

Casa aïllada construïda al paratge del Vilar. L'habitatge es configura de planta baixa i pis, amb dos volums auxiliars.

Època última reforma: 1980, 1989

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N1b Rústic. Forestal


Riscos : proximitat àrea boscosa

4. Referències cadastrals

Polígon: 13 Parcel·la: 5
 Edificació: 17192A013000050001JS



VI-02 Casa dels guardes del Mas Magraner Veïnat del Vilar



1. Adreça : Veïnat del Vilar 3

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix pel camí ral de Solius a Sant Feliu de Guíxols

3. Dades bàsiques

Època de construcció: 1974

Casa aïllada de planta baixa, construïda pels guardes del Mas Magraner.

Època última reforma:

Ús actual: Habitatge


Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N1a Rústic. Agrícola

Riscos : proximitat àrea boscosa


4. Referències cadastrals

Polígon: 13 Parcel·la: 6
 Edificació: -



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural


VI-03 Can Bagudanch Veïnat del Vilar




1. **Adreça :** Veïnat del Vilar 2
2. **Accessibilitat a la finca**
S'accedeix pel camí del Vilar a Santa Escolàstica
3. **Dades bàsiques**
Època de construcció: 1970
Habitatge aïllat de planta baixa i pis.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N1a Rústic. Agrícola
Riscos :
4. **Referències cadastrals**
Polígon: 13 Parcel·la: 119
Edificació: 17192A013001190001JM



VI-04 Can Mota Veïnat del Vilar




1. **Adreça :** Veïnat del Vilar 10
2. **Accessibilitat a la finca**
S'accedeix pel camí del Vilar.
3. **Dades bàsiques**
Època de construcció: 1978
Habitatge aïllat de planta baixa i una part de semisoterrani.
Època última reforma:
Ús actual: Habitatge
Èstat de conservació: Habitable, bon estat
Qualificació: N1a Rústic. Agrícola
Riscos : proximitat àrea boscosa
4. **Referències cadastrals**
Polígon: 13 Parcel·la: 18
Edificació: 002000100DG92H0001AL



Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals Inventari habitatges en el sòl rural

VI-05 Habitatge del Mas Mordenyac Veïnat del Vilar



Edifici de la dreta

1. Adreça : Veïnat del Vilar 7

2. Accessibilitat a la finca

S'accedeix per un camí des de la urbanització Golf Costa Brava

3. Dades bàsiques

Època de construcció:

Habitatge de planta baixa i una part en planta pis, que es troba al costa del Mas Mordanyac (Masia VI-01, Catàleg de béns a protegir E-68) que és el resultat d'una reforma integral d'uns antics coberts.

Època última reforma: 2014

Ús actual: Habitatge

Èstat de conservació: Habitable, bon estat

Qualificació: N1a Rústic. Agrícola

Riscos :

4. Referències cadastrals

Finca 17192A013001020000HA

Edificació: 17192A013001020001JS

